



SEDESORE
SECRETARÍA DE DESARROLLO
SOCIAL Y REGIONAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN PARA OBRA PÚBLICA 2022



FECHA: 30 DE MAYO DEL 2022

ENTIDAD EJECUTORA: H. AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. CLAVE 0039

ANTECEDENTES

PROGRAMA	<u>URBANIZACION</u>	CLAVE:	<u>SE</u>	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	<u>CONTRATO</u>
SUBPROGRAMA	<u>CONSTRUCCION</u>	CLAVE:	<u>OA</u>	No. DE CONCURSO	<u>MTC/CDSM-FISM/SE-006/OP-AD/R33-2022</u>
REGIÓN	<u>HUASTECA</u>	CLAVE:	<u>4</u>	FECHA DE ADJUDICACIÓN	<u>28 DE ABRIL DEL 2022</u>
MUNICIPIO	<u>TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.</u>	CLAVE:	<u>0039</u>	No. CONTRATO	<u>MTC/CDSM-FISM/SE-006/OP-AD/R33-2022</u>
LOCALIDAD	<u>TAMPAMOLON CORONA</u>			FECHA DE ACUERDO	<u>29 DE ABRIL DEL 2022</u>
MODALIDAD DE INVERSIÓN:	<u>FISM 2022</u>			POR ADMINISTRACIÓN	<u>N/A</u>

NOMBRE DE LA OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P.

NOMBRE DEL CONTRATISTA O RESIDENTE - SUPERVISOR SAFNAT SA DE CV

FECHA DE INICIO: 02 DE MAYO DEL 2022 FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 30 DE MAYO DEL 2022

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O SERVICIOS QUE SE RECIBEN: SE REALIZO LA: PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. EN: TAMPAMOLON CORONA

PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMPAMOLON CORONA, S.L.P. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA MAYORES A 1200 M2 CON 876.00 M2, RETIRO DE MATERIAL SOBANTE PRODUCTO DE EXCAVACION MEDIOS MECANICOS 1ER KM 356.85 M3, 151.00 M3 DE EXCAVACION EN CEPAS APERTURA DE CAJA, TODAS LAS ZONAS, MATERIAL III DE 0.00 A 2.00 M. 755.00 M2 DE COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MANUALES, 151.00 M3 DE BASE HIDRAULICA DE MATERIAL TRITURADO 1 1/2" A FINOS Y DEBIDAMENTE HOMOGENIZADO CON SU HUMEDAD OPTIMA Y COMPACTADA AL 100%, 755.00 M2 DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDARULICO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 CON 15 CM DE ESPESOR, CALAFATEO EN JUNTAS CONSTRUCTIVAS DE 4 MM DE ANCHO Y 5 CM DE PROFUNDIDAD. LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA.

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACION	PERIODO DE LA ESTIMACION	IMPORTE	IVA	MONTO EJERCIDO	OBSERVACIONES
ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO	02 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2022	\$ 1,103,373.88	\$ 176,539.82	\$ 1,279,913.70	
			\$ -	\$ -	
TOTAL EJERCIDO	\$ 1,279,913.70				
SALDO PENDIENTE	\$ -				
TOTAL CONTRATADO	\$ 1,279,913.70				

OBSERVACIONES GENERALES:

INVERSIÓN

AVANCE TOTAL

	APROBADA	EJERCIDA	FÍSICO:	<u>100%</u>	FINANCIERO:	<u>100%</u>
	\$	\$				
TOTAL FEDERAL	\$1,279,913.70	\$ 1,279,913.70				
ESTATAL						
MUNICIPAL	\$1,279,913.70	\$ 1,279,913.70				
BENEFICIARIOS						
CRÉDITO						
IMPORTE CONTRATO:	\$ 1,279,913.70		IMPORTE DE DEDUCCIONES:	\$	7,723.62	
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	\$ 1,279,913.70		SALDO POR CANCELAR:	-\$	0.00	

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

EN EL LUGAR DE LA OBRA QUE SE UBICA EN : CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE TAMPAMOLON CORONA DEL MUNICIPIO DE: TAMPAMOLON CORONA SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 30 DE: MAYO DEL 2022 SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE FIRMAN AL CALCE, CON EL FIN DE VERIFICAR LA TERMINACIÓN Y OPERACIÓN DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EL ARTÍCULOS 44 DE LA LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS APORTACIONES TRANSFERIDAS AL ESTADO Y MUNICIPIOS DE SAN LUIS POTOSÍ.

GARANTÍA POR VICIOS OCULTOS

TIPO DE DOCUMENTO: POLIZA DE FIANZA
No. 3752-01862-0 IMPORTE: \$ 127,991.37 FECHA DE EXPEDICIÓN: 30 DE MAYO DEL 2022
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA SERTA SA DE CV VIGENCIA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA OBRAS

RECEPCIÓN DE LA OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE ESTA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO; ASÍ COMO POR LOS REPRESENTANTES DE LOS BENEFICIARIOS. LA PRESENTE NO EXIME A LA ENTIDAD EJECUTORA O CONTRATISTA, DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN EN LA OBRA Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A LA CORRECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE: C. VERONICA HERNANDEZ PÉREZ
CARGO: PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO

FIRMA:

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

EJECUTORA QUE RECIBE LA OBRA DEL CONTRATISTA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P
NOMBRE Y FIRMA:
CARGO: COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

ORGANISMO OPERADOR RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTORA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE Y FIRMA:
CARGO: COORDINADOR DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATISTA QUE ENTREGA LA OBRA A EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA:
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO RECIBE DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA
NOMBRE Y FIRMA: C. SILVIA MEDINA BURGAÑA
CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORÍA INTERNA DE LA INSTANCIA EJECUTORA
NOMBRE Y FIRMA: ING. RICARDO GARCIA GONZALEZ
CARGO: CONTRALOR INTERNO

BENEFICIARIOS RECIBEN DE CONFORMIDAD LA OBRA EJECUTADA
NOMBRE Y FIRMA:
CARGO: PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO

ING. JULIO CESAR SANCHEZ MEDINA
NOMBRE Y FIRMA:
CARGO: TECNICO RESPONSABLE POR PARTE DE LA EJECUTORA QUE SUPERVISO O EJECUTO LA OBRA

INVITADO
NOMBRE Y FIRMA:
CARGO: SINDICO MUNICIPAL

TAMPAMOLÓN CORONA, S.L.P
NOMBRE Y FIRMA:
CARGO: PRESIDENTE COMITÉ COMUNITARIO

COMITÉ COMUNITARIO
NOMBRE Y FIRMA:
CARGO: VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

INCONFORMIDAD MANIFESTADA

FIRMA CONDICIONADA POR: _____
NOMBRE Y CARGO DEL INCONFORME: _____